



Álbum de Imagens das Inundações no Território Situado nas Bordas da Bacia do Iguaçu





BACIA DO IGUAÇU



Detalhe da região de Xerém com Sobreposição do mapa da COPPE. A tragédia de Janeiro de 2013 ultrapassou as previsões do plano da COPPE, mas estavam dentro da APP dos Rios (faixa de 30m de proteção das margens).

Rio Iguaçu/2015



Rio Iguaçu/2015



Rio Pilar - 2014

Nascente: Serra do Tinguá em Xerém

Foz: Deságua no Rio Iguaçu

Entre o Rio Pilar e o Iguaçu uma área de inundação controlada foi aterrada para abrigar condomínio logístico





Rio Sarapuí

16/04/2015





Enchente na Bacia do Iguaçu em 2009

Fotografias do INEA

Fonte: Mapas e Fotos Importantes CLA Lote XV

Comitê Local de Acompanhamento – Controle Social do Projeto Iguaçu (Projeto de Controle de Inundação e Recuperação Ambiental da Bacia do Iguaçu

Fevereiro de 2012

<http://projetoiguaçupaclotevx.blogspot.com>

ENCHENTE BAIRRO AMAPÁ 2009





**Vista Aérea
Loteamento Parque
Itaipú, Parque
Amorim e Lote XV
ENCHENTE 31 de
Dezembro de 2009**



Bairro Campos Elíseos 2009



Enchente na Bacia do Iguaçu em Belforf Roxo 2010

Fotografias do INEA

Fonte: Mapas e Fotos Importantes CLA Lote XV

Comitê Local de Acompanhamento – Controle Social do Projeto Iguaçu (Projeto de Controle de Inundação e Recuperação Ambiental da Bacia do Iguaçu)

Fevereiro de 2012

<http://projetoiguaçupaclotevx.blogspot.com>

CONTROLE SOCIAL – CLA/LOTE XV – Projeto Iguaçu

Fev/2012

Bairro Parque Amorim/Belford Roxo – Enchente 2010



**Enchente na Bacia do Iguaçu, no bairro do Pilar
em 2010**

Fotografias de celular de morador



Enchente na Bacia do Iguaçu em 2013 - Xerém









Expedição Leito do Rio Capivari em Xerém depois da tromba de água -
Fevereiro de 2013 - Parte 2 - YouTube

Enchente na Bacia do Iguaçu em Belford Roxo em 2013

Notícias de Belford Roxo, 11 dezembro de 2013

Jovem morre após cair no Rio Botas em Belford Roxo



BELFORD ROXO - Homens da Defesa Civil de Belford Roxo e do Corpo de Bombeiros encontraram no fim da tarde desta quarta-feira (11 de dezembro) o corpo de Neilson Viana Ribeiro, de 18 anos, morador do bairro de Recantus, em Belford Roxo. Ele caiu no rio Recantus durante a tarde. A informação foi confirmada pela prefeitura. Além dele, o corpo de um homem negro foi encontrado no rio Botas, também em Belford Roxo. A vítima ainda não foi identificada. Há a possibilidade de se tratar do pedreiro Martinho Mesquita da Silva, de 50 anos, que desapareceu em Nova Iguaçu, também na baixada, perto do rio Botas. O corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) para ser reconhecido.



Cerca de 1.100 pessoas ficaram desalojadas em Belford Roxo, por conta das chuvas que começaram na noite de terça-feira (10/12). A prefeitura registrou 8 desabamentos e transbordamento de 4 rios. Segundo a prefeitura, cerca de 11 bairros foram afetados pelas chuvas. Os rios da região começaram a baixar por volta das 15h, como informou a Defesa Civil.





Enchente na Comunidade do Pilar em 2015
Fotografias de celular dos moradores
Acervo APA São Bento



Enchente na Comunidade do Pilar em 2015

Reportagem RJ Notícia

#BalancoGeralRJ

13:36



**CAXIAS: BAIRRO DO PILAR SOFRE COM
ALAGAMENTOS FREQUENTES**





**Transbordo da águas do Rio Iguaçu na Comunidade
do Guedes em 2016, sem chuva.
Fotografias de celular dos moradores
Acervo APA São Bento**



Moradores da Comunidade do Guedes denunciaram em reunião da APA São Bento (2016) a abertura de um canal no interior da unidade de conservação sem a autorização do seu Conselho Gestor. O canal foi aberto para escoar as águas da Comunidade do Santo Cristo, assentada em cima de laguna. O canal cortou o território da Comunidade do Guedes até o Rio Iguaçu, impactando-os com inundações mesmo sem as chuvas. Iniciou-se uma busca para descobrir a autoria da obra. O INEA informou que a obra não era realizada por eles e nem emitiram autorização para que outros a fizesse. A prefeitura inicialmente também afirmou não ser a responsável pela obra. Posteriormente assumiu a autoria. Após estudo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente foi constatado erro na execução e ausência de planejamento.



As comunidades
ribeirinhas
principalmente as
Comunidades da Vila
Alzira, Esperança,
Novo São Bento e
Guedes sofrem com
avanço das águas do
Rio Iguaçu mesmo sem
chuvas,
principalmente após
as onze horas com a
alta das marés.
Fotografias dos
moradores.



Enchente na Comunidade do Guedes em 2018
Fotografias de celular dos moradores
Acervo APA São Bento


















Enchente na Comunidade do Pilar em 2018
Fotografias de celular dos moradores
Acervo APA São Bento





Moradores do Pilar, Capivari, Figueira, Vila Maria Helena, Jardim Primavera, Campos Elíseos e São Bento sofreram os impactos das quatro enchentes de 2018. Muitos perderam a compra do mês, os móveis, e tiveram dificuldades em retirar o óleo de dentro das casas.

Enchente na Comunidade de Campos Elíseos em 2018

Fotografias de celular de morador

